

Sonderabfallcodes

Die KVA Linth nimmt ohne vorgängige Anfrage/ Rücksprache keine Sonderabfälle entgegen. In Abhängigkeit von Materialien, Inhaltsstoffen, Mengen und allfälligen Analyseberichten kann die KVA Linth im Einzelfall eine Sonderanlieferung freigeben, sofern eine grundsätzliche Bewilligung für die Annahme des entsprechenden VeVa-Codes vorliegt.

Die in der Folge aufgeführten VeVa-Codes sind davon ausgenommen und dürfen ohne vorgängige Anfrage angeliefert werden:

Code	Abfall
08 01 11 (S)	Farb- und Lackabfälle, die organische Lösungsmittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten
08 03 08 (S)	Wässrige flüssige Abfälle, die Druckfarben enthalten
13 05 02 (S)	Schlämme aus Öl-/Wasserabscheidern
13 05 07 (S)	Öliges Wasser aus Öl-/Wasserabscheidern
13 05 08 (S)	Abfallgemische aus Sandfanganlagen und Öl-/Wasserabscheidern
16 07 08 (S)	Ölhaltige Abfälle
17 02 98 (S)	Problematische Holzabfälle
17 05 03 (S)	Abgetragener Ober- oder Unterboden, der durch gefährliche Stoffe verunreinigt ist
17 05 05 (S)	Aushub und Ausbruchmaterial, das durch gefährliche Stoffe verunreinigt ist
19 02 07 (S)	Öl und Konzentrate aus Abtrennprozessen
20 01 26 (S)	Öle und Fette mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 25 fallen
20 01 27 (S)	Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefährliche Stoffe enthalten
20 03 06 (S)	Schlämme aus Strassenschächten (Strassensammlerschlämme)